【D】その他のチューンナップ料金				他店購入ラケット	当店購入ラケット	
1	ショート化	ウレタン型		3,300円（税抜 3,000円）	30% OFF	2,310円（税抜 2,100円）
		FRP型		5,500円（税抜 5,000円）		3,850円（税抜 3,500円）
2	エンドキャップ周辺の修理	破損修復（エンドキャップ代別）		3,850円（税抜 3,500円）	30% OFF	2,695円（税抜 2,450円）
		ガタつき修理		2,200円（税抜 2,000円）		1,540円（税抜 1,400円）
		エンドキャップ交換（エンドキャップ代別）		1,100円（税抜 1,000円）		770円（税抜 700円）
		エンドロゴマーク換装		1,100円（税抜 1,000円）		770円（税抜 700円）
		エンド端ふくらまし加工		1,100円（税抜 1,000円）	左記に同じ	
3	パレット交換【HEAD】	パレット交換（パレット代 ¥2,200含む）		4,950円（税抜 4,500円）	15% OFF	4,208円（税抜 3,825円）
		持込交換		3,080円（税抜 2,800円）	左記に同じ	
4	シリコン摘出 ※重量バランス調整希望の場合は表A参照	3g 未満 摘出		1,100円（税抜 1,000円）		
		3～6g 摘出		2,200円（税抜 2,000円）		
		7g 以上 摘出		3,300円（税抜 3,000円）		
5	SONY センサー対応化	①ノーマル 取付け（対応エンドキャップ代含む）		1,870円（税抜 1,700円）	15% OFF	1,590円（税抜 1,445円）
		②対応化しても重量バランスが変わらない加工 ●センサー装着時とフタのみ装着時の重量バランス非変動加工 ●ロゴ換装		4,070円（税抜 3,700円）		3,460円（税抜 3,145円）
6	HEAD センサー対応化	①ノーマル取付け（HEADエンドキャップ代含む） ●内臓スペース確保の加工		5,170円（税抜 4,700円）		4,395円（税抜 3,995円）
		②対応化しても重量バランスが変わらない加工 ※センサー脱着による重量バランス非変動加工は不要 ※ロゴ換装は不可 ※全ての機種で可能なわけではありません。		6,270円（税抜 5,700円）		5,330円（税抜 4,845円）
7	グロメット交換	全交換（グロメット代別）		880円（税抜 800円）	30% OFF	616円（税抜 560円）
		部分修理	1～10個	165円/個（税抜 150円/個）		115円/個（税抜 105円/個）
			11～20個	10個分 1,650円＋110円/個（税抜 1,500円＋100円/個）		10個分 1,155円＋77円/個（税抜 1,050円＋70円/個）
			21～30個	20個分 2,750円＋55円/個（税抜 2,500円＋50円/個）		20個分 1,925円＋39円/個（税抜 1,750円＋35円/個）
		バドミントン 部分修理		77円/個（税抜 70円/個）	左記に同じ	
8	レザー交換	新調交換 ※別途レザー代（990～3300円）	※劣化や粘着が酷い場合は、1000円追加	440円（税抜 400円）		
		レザー持込交換	シンセティックレザー	880円（税抜 800円）		
			本革	1,650円（税抜 1,500円）		
9	フェアウェイ用 エンドキャップ加工			2,200円（税抜 2,000円）		