

【A】 1g,1mm単位の重量・バランス調整 (表中の数値は未張り上げ)			他店購入 ラケット	当店購入 ラケット		
A1	テニストピアSPEC TTS-0, I, II, III 【291kg:cm³以上】 ※0は291~295kg:cm ³ 以上, I~IIIは当店規定値 ※ウレタン再成型を要する場合は別途料金。 ※グロメットやレザー代が追加となる場合があります。	① 専用サイトや店頭でラケット購入時		8,000円		
		② ご購入済みのラケット		10,000円		
		③ テニストピアSPECの微調整 (TOPのみ)		3,000円		
		④ テニストピアSPECの微調整 (グリップのみ)		3,000円		
		⑤ テニストピアSPECのSPEC間移動		9,000円		
		⑥ 元スペックに戻す		6,000円		
A2	任意SPEC (ロー~ミドルスペック) 【290kg:cm³未満】 ※ロングは1mmにつき1kg:cm ³ 上限を拡大。 ※グロメットやレザー代が追加となる場合があります。 ※他店ご購入ラケットは加工の可否はお預かりを 要します。不可な場合でも、調査費500円と 送料を申し受けます。	① スウィングウェイトをUPしない	8,000円	40% off	4,800円	
		② スウィングウェイトを少しUP (最大12kg:cm ³ UP)	11,000円		6,600円	
		③ ①に調整済のラケットを 元スペックに戻す	5,000円		3,000円	
		④ ②に調整済のラケットを 元スペックに戻す	10,000円		6,000円	
A3	任意SPEC (ハイスぺック) 【291kg:cm³以上】 ※ロングは1mmにつき1kg:cm ³ 上限を拡大。 ※テニストピアSPECに近い数値は承りません。 ※グロメットやレザー代が追加となる場合があります。	① スウィングウェイトのみをUP	15,000円	60% off	6,000円	
		② スウィングウェイトUPと 重量バランス調整	30,000円		12,000円	
		② スウィングウェイトを UPしてあるラケット	15,000円		6,000円	
A4	複数本数の 重量,バランス揃え (元スペックより8kg:cm³UP以下) ※グロメットやレザー代が追加となる場合があります。	① 1本だけ加工 (グリップのみ)	8,000円	40% off	4,800円	
		② 1本だけ加工 (トップ&グリップ) 1本はトップ、 もう1本はグリップの加工	10,000円		6,000円	
			③ 2本とも加工 (トップ&グリップ)		16,000円	9,600円
		④ 3本とも加工 (トップ&グリップ)	30,000円		18,000円	
A5	複数本数の重量,バランス揃え (元スペックより8kg:cm³UP以上) ※グロメットやレザー代が追加となる場合があります。 ※テニストピアSPECに近い数値は承りません	① 1本だけ加工 (グリップのみ)	8,000円	60% off	4,800円	
		② 1本だけ加工 (トップ&グリップ) 1本はトップ、 もう1本はグリップの加工	30,000円		12,000円	
			③ 2本とも加工 (トップ&グリップ)		60,000円	24,000円
		④ 3本とも加工 (トップ&グリップ)	90,000円		36,000円	
A1~A5 について 選択 必須	①レザ-新調		+	900~3,300円		
	②レザ-再利用 ※きれいにはがしたり、両面テープを貼ったりと大変手間がかかります。		+	300円		
	③レザ-持込交換 ※レザ-持込の場合、精密な調整ができない可能性があります。		+	(本革)	1,400円	
			+	(シンセティックレザー)	1,200円	
オ ブ シ ヨ ン	FRP一体成型のウェイト部分削減		+	3,000円		
	FRP一体成型のウェイトの全摘		+	5,000円		
	ショート化		+	1,000円		
	グリップ内のシリコン摘出		+	3,000円		
	純正グロメット【表D:チューンナップパーツ参照】		+	1,000~2,500円		

●スウィングウェイトは一般的なマシンの数値とはかなり差があります。 ●スウィングウェイトを上げたラケットは、当店以外でグロメットの交換をしないことを強くお勧めします。 テニストピアスペックは絶対に他店やご自分でグリップを加工しないでください。 ●テニストピアスペックは転売を固くお断りします。 ●基本的にチューンナップを加えたものはメーカー保証の対象外となります。 ●チューンナップ部分の保証制度はありません。 しかしながら過去にチューンナップを原因とする破損報告はありません。 外力や他の加工が加えられた形跡が無いと当店が判断でき、なおかつ破損部分がチューンナップを加えた部分に限られ、なおかつスペックの変更をしない場合に限り、当該箇所の加工期日後半年以内は無償修理させていただきます。