

【C】 その他のチューンナップ料金				他店購入 ラケット	当店購入 ラケット	
複数 選択 可	C1	ウレタン型のショート化 (レザ-巻き直しとエンドキャップ付け直しを含む)		3,000円	2,100円	
	C2	FRP型のショート化 (レザ-巻き直しとエンドキャップ付け直しを含む)		5,000円	3,500円	
	C3	エンドキャップ周辺の破損修復 (エンドキャップ代別)		3,500円	2,450円	
	C4	エンドキャップ ガタつき修理		2,000円	1,400円	
	C5	エンドキャップ交換		1,000円	700円	
	C6	エンドロゴマーク加工 (エンドキャップ代別)		1,000円	700円	
	C7	パレット交換【HEAD】 (パレット代2,000円込)		4,000円	3,400円	
	C8	パレット交換【ブリヂストン】 (パレット、専用レザ-代込) ※メーカーにて交換 (納期:約10日)		4,500円		
	C9	パレット持込交換		2,800円		
	C10	SONY センサー 対応化	①取付け+対応エンドキャップ代		1,700円	1,445円
			② ①+対応化しても重量バランスが変わらない加工 +センサー装着時とフタのみ装着時の重量バランス非変動加工 +ロゴ換装		3,700円	3,145円
C11	HEAD センサー 対応化	①取付け+HEADエンドキャップ代 +内臓スペース確保の加工		4,700円	3,995円	
		② ①+対応化しても重量バランスが変わらない加工 ※センサー脱着による重量バランス非変動加工は不要 ※ロゴ換装は不可 ※全ての機種で可能なわけではありません。		5,700円	4,845円	
		同時にテニスセンサー購入の場合、+10,000円(税別)でお買い求めになります。				
C1~ C11 について 選択 必須	①レザ-新調		+	900~3,300円		
	②レザ-再利用 ※きれいにはがしたり、両面テープを貼ったりと大変手間がかかります。		+	300円		
	③レザ-持込交換		+	(本革)	1,400円	
			+	(シンセティックレザ-)	1,200円	
複数 選択 可	C11	グロメット全交換 (グロメット代別)		800円	560円	
	C12	グロメット部分修理 【表D:チューンナップパーツ参照】		150円/個~		
	C13	レザ-交換	新調交換 (レザ-代別) ※元のレザ-の状態が悪い場合、 更に800円追加となります。	400円		
持込交換 ※元のレザ-の状態が悪い場合、 更に800円追加となります。			(本革)	1,400円		
			(シンセティックレザ-)	1,200円		

パレット、グロメット、レザ-交換を除くチューンナップを加えたものはメーカー保証の対象外となります。チューンナップ部分の保証制度はありません。しかしながら過去にチューンナップを原因とする破損報告はありません。外力や他の加工が加えられた形跡が無く、破損部分がチューンナップを加えた部分である場合に限り、当該箇所の加工期日後半年以内は無償修理させていただきます。